



Resolución Directoral

Santa Anita, 18 de Octubre del 2021

VISTO:

El Expediente N° 21MP-06919-00 y el Informe N° 037-OEA-HHV-2021, sobre Inclusión al Plan Multianual 2021 – 2023 Mantenimiento de Equipos Biomédicos (Biomédicos, electromecánicos), Mantenimiento de Infraestructura, para el Hospital Hermilio Valdizán;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 098-DG/HHV-2021, de fecha 22 de junio del 2021, se aprobaron dos documentos técnicos, entre ellos, el **“Plan Multianual 2021 – 2023 Mantenimiento de Equipos (Biomédicos, electromecánicos), Mantenimiento de Infraestructura para el Hospital Hermilio Valdizán”**;

Que, mediante Memorandum N° 243-OSGM-HHV-2021, la Jefatura de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, remite a la Dirección Ejecutiva de Administración el Formato N° 7.1 Formato de Identificación y Evaluación de Equipamiento y el Formato N° 7.2 Consolidado Formato de Identificación y Evaluación de Infraestructura, requiriendo su inclusión al referido Plan de Mantenimiento 2021, 2022 y 2023, por ser de vital importancia para la Institución;

Que, mediante Memorando N° 367-OEA-HHV-2021, el referido documento fue derivado a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico para el pronunciamiento pertinente, la cual emite el Memorando N° 168-OEPE-HHV-2021, del 20 de julio de 2021, precisando que la Unidad de Proyectos de Inversión de dicha Oficina emitió el Informe N° 016-UI-OEPE-HHV-2021, el cual señala que procedió a identificar en el Sistema SIGA Patrimonio, todos los equipos programados para la inclusión en el mencionado Plan Multianual 2021 – 2023, los mismos que están identificados correctamente en los indicados Formatos N° 7.1 y 7.2; por cuya razón emite opinión favorable;

Que, la Dirección Ejecutiva de Administración, mediante el Informe N° 037-OEA-HHV-2021, de fecha 23 de julio del 2021, solicita se considere la lista del Formato 7.1 Formato de Identificación y Evaluación de Equipamiento y el Formato N° 7.2 Consolidado Formato de Identificación y Evaluación de Infraestructura, al Plan de Mantenimiento 2021-2023 del Hospital Hermilio Valdizán, por ser de vital importancia para brindar un mejor servicio a los pacientes de la Institución, según indican;

Que, el literal b) del artículo 22° del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Hermilio Valdizán, señala que la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento tiene entre sus objetivos funcionales lograr el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, mobiliario equipos, vehículos del Hospital; por lo que se hace necesario emitir el respectivo acto resolutivo;

En uso de las facultades conferidas por el art. 11° inc. c) del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital “Hermilio Valdizán”, aprobado con R.M. N° 797-2003-SA/DM; y, contando con la visación de la Dirección Ejecutiva de Administración, Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR la inclusión al **“Plan Multianual 2021 – 2023 Mantenimiento de Equipos**



(Biomédicos, electromecánicos), Mantenimiento de Infraestructura para el Hospital Hermilio Valdizán”, del Formato N° 7.1 Formato de Identificación y Evaluación de Equipamiento y el Formato N° 7.2 Consolidado Formato de Identificación y Evaluación de Infraestructura, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina Ejecutiva de Administración la ejecución, seguimiento y evaluación de las inclusiones de los Formatos N°s 7.1 y 7.2 que se aprueban con la presente Resolución.

Artículo 3°.- Encargar a la Oficina de Estadística e Informática, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional del Hospital Hermilio Valdizán.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Hermilio Valdizán
.....
M.C. Gloria Luz Cueva Vergara
Directora General (e)
C.M.P N° 21499 R.N.E: 12799



GLCV.
DISTRIBUCIÓN
OEA
OSGM
OEPE
OEI
OAJ

FORMATO 7.2 CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	REGION	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	EESS CUENTA CON SANEAMIENTO O FISICO LEGAL SI/NO	EL EESS USA UN LOCAL (ALQUILADO, LITIGIO, CESION EN USO, MINSA)	NOMBRE DEL EESS	CATEGORIA DEL EESS	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (EN AÑOS)	CRITERIOS PARA LA EVALUACION			CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	INFORME TÉCNICO (EESS MAYOR A 50 AÑOS)	NUMERO DE PRIORIDAD DE UPSS/UPS	FUENTE: EESS / DIRESA / GOB. LOCAL	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)	PRIORIDAD MULTIANUAL (1:2021, 2:2022, 3:2023)	ORDEN DE PRELACION	AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA. SI / NO	N° DE AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA
												C1	C2	C3										
1	LIMA METROPOLITANA	017-133: HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	5948	SI	MINSA	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	III-1	SERVICIOS GENERALES	POZOS DE GRASA	MANTENIMIENTO DE 03 POZOS DE GRASA DEL HHV : extraer y succionar los residuos y lodo biocontaminados hospitalarios, limpieza y desinfeccion con productos quimicos y amoniaco cuaternario para para la repectiva desinfeccion.	20	X		X	PREVENTIVO		10	EESS	Nº 026-2020-HHV-PMM-MSG	2,500.00	1	8	NO	NO CORRESPONDE
2	LIMA METROPOLITANA	017-133: HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	5948	SI	MINSA	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	III-1	CENTRO DE REHABILITACION NAÑA	POZOS SEPTICOS	MANTENIMIENTO DE 05 POZOS SEPTICOS DEL CENTRO DE REHABILITACION DE NAÑA: Extracion, desinfeccion y erradicacion de residuos biocontaminados de 05 pozos septicos, con un equipo especializado para la realizacion de dicho mantenimiento para luego proceder con la desinfeccion con productos quimicos.	40	X		X	PREVENTIVO		10	EESS	Nº 027-2020-HHV-PMM-MSG	3,500.00	1	8	NO	NO CORRESPONDE
3	LIMA METROPOLITANA	017-133: HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	5948	SI	MINSA	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	III-1	SERVICIOS GENERALES	LETRERO LUMINOSA INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO DEL LETRERO LUMINOSA INSTITUCIONAL: mantenimiento al panel interno como externo del letrero mantenimiento a las instalaciones electricas y limpieza general del letreroespecializado para la realizacion de dicho mantenimiento para luego proceder con la desinfeccion con productos quimicos.	15	X		X	PREVENTIVO		7	EESS	Nº 028-2020-HHV-PMM-MSG	20,000.00	1	5	NO	NO CORRESPONDE

costo total s/ 26,000.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL HERMILO VALDIZAN
VICTOR R. TELLO ALIAGA
Jefe de la Oficina de Servicios
Generales y Mantenimiento



FORMATO 7.1 FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO

ITEM	REGIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO IPRESS	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORÍA DEL EESS	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CODIGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	VIDA UTIL	C1	C2	C3	C4	C5	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	FUENTE O PROVEEDOR	N° INFORME TECNICO DEL TOR / N° COTIZACION	VALOR ACTUAL EQUIPO NUEVO	COSTO UNITARIO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	FRECUENCIA/AÑO	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	PRIORIDAD MULTIANUAL (1-2020, 2-2021, 3-2022)	ORDEN DE PRELACION	
1	LIMA METROPOLITANA	017-133: HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	00005948	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	III-1	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	LAVANDERIA	SECADORA INDUSTRIAL PARA ROPA DE 30 KG	ELECTROMECANICO	252295960001	EFAMEIN	LTH-100	L7H 724	6	11	30	X						PREVENTIVO	HHV	OSG/Mantenimiento	50,000.00	0.10	1	5,000.00	mantenimiento integral equipo requiere mantenimiento general de rodillos, fajas, contactares de control	2021	33
2	LIMA METROPOLITANA	017-133: HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	00005948	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	III-1	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	PABELLON N° 04	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL PARA ADULTOS	BIOMEDICO	532208120009	THOMAS	1133GL	20300000555	18	17	5	X						PREVENTIVO	HHV	OSG/Mantenimiento	1,800.00	0.15	1	270.00	mantenimiento integral del equipo, partes mecánicas (cojinetes, baleros, asientos de soportes, alabes, etc.), sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, carbones, etc.), inspeccionar válvulas unidireccionales, revisar/cambiar filtro bacteriológico y filtro silenciador, sellado de nivel de líquido, inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples), verificar flujo máximo, verificar rango de vacío, realizar prueba de seguridad del funcionamiento del equipo.	2021	42
3	LIMA METROPOLITANA	017-133: HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	00005948	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	III-1	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	PABELLON N°02	ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA ADULTO	BIOMEDICO	532208120012	MEDI PUMP	1133D	081400000135	18	17	5	X						PREVENTIVO	HHV	OSG/Mantenimiento	1,800.00	0.15	1	270.00	mantenimiento integral del equipo, partes mecánicas (cojinetes, baleros, asientos de soportes, alabes, etc.), sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, carbones, etc.), inspeccionar válvulas unidireccionales, revisar/cambiar filtro bacteriológico y filtro silenciador, sellado de nivel de líquido, inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples), verificar flujo máximo, verificar rango de vacío, realizar prueba de seguridad del funcionamiento del equipo.	2021	44
4	LIMA METROPOLITANA	017-133: HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	00005948	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	III-1	SERVICIO DE EMERGENCIA	AMBULANCIA II EUG-725	ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA ADULTO	BIOMEDICO	532208120004	THOMAS	1133GL	10200000545	18	24	5	X						PREVENTIVO	HHV	OSG/Mantenimiento	1,600.00	0.15	1	240.00	mantenimiento integral del equipo, partes mecánicas (cojinetes, baleros, asientos de soportes, alabes, etc.), sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, carbones, etc.), inspeccionar válvulas unidireccionales, revisar/cambiar filtro bacteriológico y filtro silenciador, sellado de nivel de líquido, inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples), verificar flujo máximo, verificar rango de vacío, realizar prueba de seguridad del funcionamiento del equipo.	2021	45
5	LIMA METROPOLITANA	017-133: HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	00005948	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	III-1	SERVICIO DE HOSPITALIZACION	PABELLON N° 01	ASPIRADORA DE SECRECIONES PORTATIL	BIOMEDICO	532208120015	MEDI PUMP	1133D	06110000246	18	9	5	X						PREVENTIVO	HHV	OSG/Mantenimiento	1,400.00	0.15	1	210.00	mantenimiento integral del equipo, partes mecánicas (cojinetes, baleros, asientos de soportes, alabes, etc.), sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, carbones, etc.), inspeccionar válvulas unidireccionales, revisar/cambiar filtro bacteriológico y filtro silenciador, sellado de nivel de líquido, inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples), verificar flujo máximo, verificar rango de vacío, realizar prueba de seguridad del funcionamiento del equipo.	2021	47
6	LIMA METROPOLITANA	017-133: HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	00005948	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	III-1	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AMBULANCIA I	AMBULANCIA	VEHICULO	678200500001	PEUGEOT	BOXER	VF3YDBMFC205 4965	20	9	10	X	X	X				PREVENTIVO	HHV	OSG/Mantenimiento	266,000.00	0.05	1	13,300.00	mantenimiento integral en cada automóvil cambio en el sistema de luces anteriores según tablero, requiere mantenimiento de motor, tratamiento de pintura, limpieza general de superficies internas y externas como de la cabina de camilla	2021	67
7	LIMA METROPOLITANA	017-133: HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	00005948	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	III-1	CENTRO DE REHABILITACION DE NAÑA	NUTRICION Y DIETAS	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	ELECTROMECANICO	112263860014	IMKA	MI-23-SILVER	100761620	10	12	10	X						PREVENTIVO	HHV	OSG/Mantenimiento	1,900.00	0.20	1	380.00	Mantenimiento integral, revision del sistema eléctrico y medida de voltaje(motor), compresor Refrigerante, Evaporador, Filtro tuberías, evaporador, Condensados Compresor, Válvulas, sistema eléctrico	2021	79
8	LIMA METROPOLITANA	017-133: HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	00005948	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	III-1	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	NUTRICION Y DIETAS	LICUADORA INDUSTRIAL DE 6 L	ELECTROMECANICO	322265900006	REALSA	RA-6LIV	66015	6	11	5	X						PREVENTIVO	HHV	OSG/Mantenimiento	2,000.00	0.30	1	600.00	mantenimiento integral requiere de limpieza general y evaluación del motor y cuchillas	2021	86
9	LIMA METROPOLITANA	017-133: HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	00005948	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	III-1	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	NUTRICION Y DIETAS	LICUADORA INDUSTRIAL DE 6 L	ELECTROMECANICO	322265900010	REALSA	RA-6LIV	1168002	6	9	5	X						PREVENTIVO	HHV	OSG/Mantenimiento	2,200.00	0.30	1	660.00	mantenimiento de motor, limpieza general de superficies, cambio de enchufe (de preferencia conexión a tierra)	2021	88
10	LIMA METROPOLITANA	017-133: HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	00005948	HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	III-1	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	OSGM	EQUIPO CLORADOR	ELECTROMECANICO	252214640001	REGAL	H-5689V	D19072	6	15	10	X						PREVENTIVO	HHV	OSG/Mantenimiento	3,400.00	0.25	1	850.00	Mantenimiento general de la parte mecánica y pintada de superficies con pintura epóxica cambio de filtro de combustible, cambio de aceite, cambio de faja, bujía, prueba de operatividad	2021	23

TOTAL 21,780.00



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL "HERMILO VALDIZAN"
VICTOR R. TELLO ALIAGA
Jefe de la Oficina de Servicios
Generales y Mantenimiento

